



Regione del Veneto

Provincia di Venezia

Comune di Campagna Lupia

ELABORATO

A1

Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche

Schede analisi edifici pubblici

MODIFICATO A SEGUITO DELLE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI

AMMINISTRAZIONE COMUNALE


Sindaco

Alberto Natin

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Responsabile

Ing. Adriano Magro



Adozione

DGC n.39 del 15/07/2020

Approvazione

DCC n. del/..../2020

Ottobre 2020

PROGETTISTI:

Dott. Pianificatore Gianluca Ramo

Dott. Pianificatore Michele Miotello

Dott.sa Urbanista Sara Malgaretto

Dott. Urbanista Gianluca Malaspina



ELENCO EDIFICI PUBBLICI ANALIZZATI CON RELATIVO GRADO DI ACCESSIBILITÀ

Codice	Descrizione	Ubicazione	GRADO
CAMPAGNA LUPIA			
E.M.01a	Villa Colonda Marchesini (fu Zorzi) Sede Municipale	Via Della Repubblica n. 34	A
E.M.01b	Sede Ufficio LLPP, Urbanistica Edilizia Privata	Via Della Repubblica n. 36	A
E.M.02	Biblioteca e Servizi Sociali Comunali	Via Della Repubblica n.59	A
E.A.03	Centro Polifunzionale sede associazioni varie	Via della Repubblica n.1	A
E.A.04	"Ex Distretto sanitario" sede associazioni varie	Via Della Repubblica n.1	A
E.M.05	Magazzino e garage comunali	Via Della Repubblica n.1	A
E.I.06	Scuola dell'infanzia Piccolo Principe	Via Salvo D'acquisto n.11	A
E.I.07a	Scuola Primaria "Giacomo Leopardi"	Via IV Novembre n.4	A
E.I.07b	Ex Scuola Femminile adibita al PT a mensa al P1 a Scuola di musica "Adelino Marchiori" nell'edificio adiacente e collegato internamente è presente la palestra con spogliatoi	Via IV Novembre n.4	A
E.I.08	Scuola Media "A.M. Dolgiotti"	Via Montessori n.7	A
E.S.09	Palazzetto dello Sport	Via Montessori n.7	A
E.I.10	Stadio Comunale "Maurizio Biotto"	Via dello Stadio n.18	A
E.M.11	Sede Protezione Civile	Via Primo Maggio n.74	MA
E.M.12	Caserma dei Carabinieri	Via Salvo d'Acquisto n.21	A
LOVA			
E.M.13	Museo Etnografico Mus.te.la. e ambulatorio medico (presso Ex Scuola Elementare)	Via San Marco n.16	A
E.M.14	G.A.L Antico Dogado (Ex Sede Magistrato delle Acque)	Via Cristoforo Colombo n.4	A
	LUGHETTO		A
E.I.15	Scuola Primaria "F.lli Bandiera"	Via Marzabotto n.68	A
LUGO			
E.M.16	Museo Archeologico presso la Chiesa di Santa Maria di Lugo	Via Pio la Torre	A

LEGENDA ACCESSIBILITA'

A	Accessibile
MA	Mediamente Accessibile
NA	Non accessibile



N. scheda E.M.01a		Codice edificio E.M.			
Nome e funzione		Villa Colonda Marchesi (fu Zorzi) Sede Municipale			
Indirizzo		Via Della Repubblica 34 - Campagna Lupia			
PARCHEGGIO RISERVATO					
PRESENTE		PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
X		Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
ACCESSO EDIFICIO					
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole			
		In buono stato			
2	Rampa	Assente			
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano			
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm			
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione			
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento			
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm			
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza			
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile			X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)			X
SERVIZI IGIENICI					
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm				X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento				X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento				X



14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)		
COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		
LEGENDA			
■ Elemento a norma ■ Non valutato per assenza dell'elemento X elemento non a norma			

NOTE: Sono presenti sia al P1 che al PT servizi igienici ma nessuno a norma per disabili



Foto



Prospetto Principale



Retro edificio



Area parcheggio riservato



Scala accesso piano superiore



Ascensore dettaglio



Servizi igienici PT



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.M.01a	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,80	A	



N. scheda E.M.01b		Codice edificio E.M.			
Nome e funzione		Sede Ufficio Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente			
Indirizzo		Via Della Repubblica 36 - Campagna Lupia			
PARCHEGGIO RISERVATO					
PRESENTE		PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
X		Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
ACCESSO EDIFICIO					
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole			
		In buono stato			
2	Rampa	Assente			
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano			
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm			
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione			
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento			
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm			
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza			
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile			X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)			X
SERVIZI IGIENICI					
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm				X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento				X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento				X



14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)		
COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	X
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		
LEGENDA			
■ Elemento a norma ■ Non valutato per assenza dell'elemento X elemento non a norma			

NOTE: Sono presenti sia al P1 che al PT servizi igienici ma nessuno a norma per disabili



Foto



Prospetto Laterale



Retro edificio



Spazio esterno



Area parcheggio riservato



Scala accesso piano primo



Servizio igienico PT



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.M.01b	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,75	A	



N. scheda E.M.02		Codice edificio E.M.			
Nome e funzione		Sede Biblioteca e Servizi Sociali Comunali			
Indirizzo		Via Della Repubblica 59 - Campagna Lupia			
PARCHEGGIO RISERVATO					
PRESENTE		PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
		Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X
ACCESSO EDIFICIO					
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole			
		In buono stato			
2	Rampa	Assente			
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano			
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm			
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione			
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento			
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm			
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza			
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile			
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)			X
SERVIZI IGIENICI					
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm				
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento				
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento				



14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)		
COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		
LEGENDA			
 Elemento a norma Non valutato per assenza dell'elemento X elemento non a norma			

NOTE:



Foto



Prospetto Laterale



Dettaglio ingresso



Ascensore



Ufficio Servizi Sociali



Scala accesso piano primo



Servizio igienico P1




VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.M.02	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,91	A	



N. scheda E.A.03		Codice edificio E.A.			
Nome e funzione		Centro polifunzionale sede di associazioni varie			
Indirizzo		Via Della Repubblica 1 - Campagna Lupia			
PARCHEGGIO RISERVATO					
PRESENTE		PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
		Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X
ACCESSO EDIFICIO					
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole			
		In buono stato			
2	Rampa	Assente			
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano			
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm			
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione			
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento			
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm			
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza			
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile			X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)			X
SERVIZI IGIENICI					
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm				
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento				
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento				



14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)		
COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		
LEGENDA			
 Elemento a norma  Non valutato per assenza dell'elemento X elemento non a norma			

NOTE:



Foto




Prospetto principale



Prospetto laterale



Dettaglio ingresso



Porta Ingresso principale



Ascensore



Retro edificio scale anti incendio




Foto




Servizi igienici



Dettaglio servizio igienico riservato



Antibango servizio igienico



Servoscale piano primo



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.A.03	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,91	A	



N. scheda E.A.04		Codice edificio E.A.			
Nome e funzione		"Ex Distretto Sanitario" ora sede di Associazioni			
Indirizzo		Via Della Repubblica 1 - Campagna Lupia			
PARCHEGGIO RISERVATO					
PRESENTE		PRESENTE MA NON A NORMA		ASSENTE	
		Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X
ACCESSO EDIFICIO					
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole			X
		In buono stato			
2	Rampa	Assente			
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano			X
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm			
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione			
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento			
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm			
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza			
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile			
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)			X
SERVIZI IGIENICI					
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm				X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento				X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento				X



14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)		
COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		
LEGENDA			
■ Elemento a norma ■ Non valutato per assenza dell'elemento X elemento non a norma			

NOTE: Sono presenti al PT n.4 servizi igienici ma nemmeno uno a norma



Foto



Ingresso principale



Area parcheggio



Dettaglio servizio igienico



Servizi igienici




VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.A.04	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,77	A	



N. scheda E.M.05		Codice edificio E.M.			
Nome e funzione		Magazzini comunali			
Indirizzo		Via Della Repubblica 1 - Campagna Lupia			
PARCHEGGIO RISERVATO					
PRESENTE		PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
		Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X
ACCESSO EDIFICIO					
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole			
		In buono stato			
2	Rampa	Assente			
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano			
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm			
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione			
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento			
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm			
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza			
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile			
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)			
SERVIZI IGIENICI					
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm				
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento				
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento				



14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)		
COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		
LEGENDA			
 Elemento a norma  Non valutato per assenza dell'elemento X elemento non a norma			

NOTE:



Foto



Prospetto Principale



Area parcheggio




VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.M.05	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,97	A	



N. scheda E.I.06		Codice edificio E.I.			
Nome e funzione		Scuola dell'infanzia "Piccolo Principe"			
Indirizzo		Via Salvo D'Acquisito n.11 - Campagna Lupia			
PARCHEGGIO RISERVATO					
PRESENTE		PRESENTE MA NON A NORMA		ASSENTE	
		Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X
ACCESSO EDIFICIO					
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole			
		In buono stato			
2	Rampa	Assente			
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano			
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm			
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione			
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento			
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm			
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza			
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile			
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)			X
SERVIZI IGIENICI					
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm				
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento				
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento				



14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)		
COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		
LEGENDA			
 Elemento a norma  Non valutato per assenza dell'elemento X elemento non a norma			

NOTE:



Foto



Prospetto Principale



Ingresso principale



Vista laterale



Servizi igienici





VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.I.06	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,94	A	



N. scheda E.I.07a		Codice edificio E.I.			
Nome e funzione		Scuola primaria "Giacomo Leopardi"			
Indirizzo		Via IV Novembre n.5 - Campagna Lupia			
PARCHEGGIO RISERVATO					
PRESENTE		PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
		Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X
ACCESSO EDIFICIO					
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole			
		In buono stato			
2	Rampa	Assente			
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano			
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm			
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione			
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento			
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm			
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza			
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile			
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)			X
SERVIZI IGIENICI					
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm				
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento				
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento				



14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)		
COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	X
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		
LEGENDA			
 Elemento a norma Non valutato per assenza dell'elemento X elemento non a norma			

NOTE:



Foto



Prospetto Principale




Ingresso principale



Dettaglio ingresso



Scale accesso piano primo



Scale interne



Servizi igienici




VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.I.07a	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,91	A	



N. scheda E.I.07b		Codice edificio E.I.			
Nome e funzione		Ex Scuola Femminile adibita al PT a mensa al P1 a Scuola di musica “ Adelino Marchiori” nell’edificio adiacente e collegato internamente è presente la palestra con spogliatoi			
Indirizzo		Via IV Novembre 13- Campagna Lupia			
PARCHEGGIO RISERVATO					
PRESENTE		PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
		Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X
ACCESSO EDIFICIO					
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole			
		In buono stato			
2	Rampa	Assente			
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano			
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm			
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione			
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento			
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm			
8	Porta a vetri	Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza			
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile			
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)			X
SERVIZI IGIENICI					
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm				
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento				
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla				



	parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento		
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)		
COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	X	
16	Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)		
17	Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)		
18	Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)		
19	Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)		
20	Larghezza inferiore a 120 cm		
21	Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm		
22	Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole		
23	Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino		
24	Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)		
25	Illuminazione debole		
26	Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm		
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdruciuolo		
LEGENDA			
	Elemento a norma	 Non valutato per assenza dell'elemento	 elemento non a norma

NOTE:



Foto



Prospetto Principale



Ingresso principale



Rampa accesso



Servizi igienici



Foto



Porzione edificio adibito a palestra



Ingresso esterno palestra



Rampa accesso palestra



Servizi igienici



Corridoio



Servizi igienici




VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.I.07b	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,91	A	



N. scheda E.I.08		Codice edificio E.I.			
Nome e funzione		Scuola Secondaria di Primo Grado "A.M. Dogliotti"			
Indirizzo		Via Maria Montessori n.7 - Campagna Lupia			
PARCHEGGIO RISERVATO					
PRESENTE		PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
		Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X
ACCESSO EDIFICIO					
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole			
		In buono stato			
2	Rampa	Assente			
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano			
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm			
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione			
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento			
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm			
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza			
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile			
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)			X
SERVIZI IGIENICI					
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm				
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento				
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento				



14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)		
COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		
LEGENDA			
 Elemento a norma  Non valutato per assenza dell'elemento X elemento non a norma			

NOTE:



Foto



Ingresso Principale



Ingresso Principale




Ascensore



Arrivo scale piano primo



Servizi igienici



Servigi igienici




VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.I.08	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,94	A	



N. scheda E.S.09		Codice edificio E.S.			
Nome e funzione		Palazzetto dello Sport			
Indirizzo		Via Maria Montessori n.7 - Campagna Lupia			
PARCHEGGIO RISERVATO					
PRESENTE		PRESENTE MA NON A NORMA		ASSENTE	
		Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X
ACCESSO EDIFICIO					
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole			
		In buono stato			
2	Rampa	Assente			
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano			
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm			
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione			
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento			
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm			
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza			
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile			
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)			X
SERVIZI IGIENICI					
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm				
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento				
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento				



14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)		
COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		
LEGENDA			
 Elemento a norma  Non valutato per assenza dell'elemento X elemento non a norma			

NOTE:



Foto



Ingresso Principale




Rampa esterna



Dettaglio Rampa



Servizi igienici riservati




Accesso tribune



Foto



Dettaglio Rampa



Accesso interno alla palestra



Spogliatoio



Servizi igienici riservati



Servizi igienici riservati



Servizi igienici riservati




VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.S.09	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,94	A	



N. scheda E.S.10		Codice edificio E.S.			
Nome e funzione		Stadio Comunale "Maurizio Biotto"			
Indirizzo		Via Dello stadio n.18 - Campagna Lupia			
PARCHEGGIO RISERVATO					
PRESENTE		PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
X	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea		Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
ACCESSO EDIFICIO					
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole			
		In buono stato			
2	Rampa	Assente			
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano			
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm			
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione			
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento			
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm			
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza			
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile			
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)			X
SERVIZI IGIENICI					
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm				
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento				
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento				



14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)		
COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		
LEGENDA			
 Elemento a norma  Non valutato per assenza dell'elemento  elemento non a norma			

NOTE: Non è stato possibile accedervi



Foto



Prospetto principale



Ingresso Principale



Accesso



Dettaglio Rampa



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.S.10	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,97	A	



N. scheda E.M.011		Codice edificio E.M.			
Nome e funzione		Sede Protezione Civile			
Indirizzo		Via Primo Maggio n.74 - Campagna Lupia			
PARCHEGGIO RISERVATO					
PRESENTE		PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
		Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X
ACCESSO EDIFICIO					
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole			X
		In buono stato			
2	Rampa	Assente			X
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano			X
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm			
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione			
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento			X
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm			
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza			
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile			X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)			X
SERVIZI IGIENICI					
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm				X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento				X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento				X



14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)		
COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		X
LEGENDA			
■ Elemento a norma ■ Non valutato per assenza dell'elemento X elemento non a norma			

NOTE: E' stata valutata solamente la porzione al piano terra a cui hanno accesso gli utenti



Foto



Prospetto principale




Ingresso carraio/pedonale



Dettaglio area esterna ingresso



Sala interna



Dettaglio scalino porta accesso




VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.M.11	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,55	MA	



N. scheda E.M.12		Codice edificio E.M.				
Nome e funzione		Caserma dei Carabinieri				
Indirizzo		Via Salvo D'Acquisto 21 - Campagna Lupia				
PARCHEGGIO RISERVATO						
PRESENTE		PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE	
		Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento		X
ACCESSO EDIFICIO						
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole				
		In buono stato				
2	Rampa	Assente				
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano				
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm				
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione				
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento				
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm				
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza				
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile				
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)				X
SERVIZI IGIENICI						
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm					
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento					
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento					



14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)		
COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		
LEGENDA			
 Elemento a norma  Non valutato per assenza dell'elemento X elemento non a norma			

NOTE:



Foto



Prospetto Principale



Rampa esterno d'accesso



Ingresso principale



Dettaglio soglia ingresso



Servizio igienico



Area parcheggio




VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.M.12	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,94	A	



N. scheda E.A.13		Codice edificio E.A.			
Nome e funzione		Museo Etnografico Mus.te.la. e ambulatorio medico (presso ex Scuola Elementare)			
Indirizzo		Via San Marco n.16 – Frazione di Lova			
PARCHEGGIO RISERVATO					
PRESENTE		PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
		Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X
ACCESSO EDIFICIO					
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole			
		In buono stato			
2	Rampa	Assente			
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano			
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm			
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione			
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento			
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm			
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza			
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile			
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)			X
SERVIZI IGIENICI					
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			X	
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			X	
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			X	



14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)		
COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	X
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		
LEGENDA			
 Elemento a norma  Non valutato per assenza dell'elemento X elemento non a norma			

NOTE:



Foto



Prospetto Principale



Sala attesa ambulatorio medico



Servizi igienici ambulatorio



Ingresso Museo Etnografico



Servizi igienici museo



Palestra



Attracersamento pedonale



Raccordo marciapiede ingresso sede stradale



Mancanza di raccordo area parcheggio marciapiede



Area a parcheggio fronte ingresso




VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.A.13	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,83	A	



N. scheda E.M.14		Codice edificio E.M.			
Nome e funzione		G.A.L Antico Dogado (Ex sede Magistrato delle acque)			
Indirizzo		Via Cristoforo Colombo n.4 – Frazione di Lova			
PARCHEGGIO RISERVATO					
PRESENTE		PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
		Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X
ACCESSO EDIFICIO					
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole			
		In buono stato			
2	Rampa	Assente			X
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano			
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm			
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione			
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento			
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm			
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza			
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile			
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)			X
SERVIZI IGIENICI					
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm				
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento				
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento				



14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)		
COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	X
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		
LEGENDA			
 Elemento a norma  Non valutato per assenza dell'elemento X elemento non a norma			

NOTE:



Foto



Prospetto Principale



Porta accesso



Dettaglio ingresso



Scala accesso ai piani superiori



Servizi igienici




VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.M.14	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,88	A	



N. scheda E.I.15		Codice edificio E.I.			
Nome e funzione		Scuola Primaria " F.lli Bandiera"			
Indirizzo		Via Marzabotto n.68 – Frazione di Lughetto			
PARCHEGGIO RISERVATO					
PRESENTE		PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
X	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea		Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
ACCESSO EDIFICIO					
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole			
		In buono stato			
2	Rampa	Assente			
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano			
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm			
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione			
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento			
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm			
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza			
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile			
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)			X
SERVIZI IGIENICI					
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm				
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento				
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento				



14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)		
COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		
LEGENDA			
 Elemento a norma  Non valutato per assenza dell'elemento X elemento non a norma			

NOTE:



Foto




Prospetto Principale



Rampa accesso



Dettaglio rampa di accesso



Dettaglio rampa di accesso laterale



Rampa di accesso



Ascensore



Foto



Arrivo piano primo ascensore



Servizi igienici



Servizi igienici



Servizi igienici



Area parcheggio






VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.I.15	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,97	A	



N. scheda E.M.16		Codice edificio E.M.			
Nome e funzione		Museo Archeologico presso la Chiesa di Santa Maria di Lugo			
Indirizzo		Via Pio La Torre – Frazione di Lugo			
PARCHEGGIO RISERVATO					
PRESENTE		PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
		Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X
ACCESSO EDIFICIO					
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole			
		In buono stato			
2	Rampa	Assente			
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano			
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm			
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione			
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento			
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm			
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza			
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile			
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)			X
SERVIZI IGIENICI					
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm				X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento				X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento				X



14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)		
COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		
LEGENDA			
 Elemento a norma  Non valutato per assenza dell'elemento X elemento non a norma			

NOTE: I servizi igienici sono esterni all'edificio e non a norma



Foto



Prospetto Principale



Prospetto laterale



Dettaglio rampa di accesso



Servizi igienici esterni



Viale accesso



Navata centrale



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.M.16	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,86	A	